

Lista de precios de rectificación de motores a gasolina

Sección	Proceso	Carburados			Fuel Inyection Regulares			Otros motores especiales	
		4 cil.	6 cil.	8 cil.	4 cil.	6 cil.	8 cil.	8 cil.	10 cil.
Monoblock	Desincrustar motor	300	300	300	360	360	360	457	653
	Rectificar cilindros	340	480	650	468	702	936	1,189	1,698
	Encamisar S/C	540	800	1080	780	1,170	1,560	1,981	2,830
	Pulir cilindros	160	240	325	236	354	472	599	856
	Pulir cilindros a domicilio	320	480	650	468	702	936	1,189	1,698
	Ajustar cigüeñal	250	300	350	455	455	455	578	825
	Ajustar árbol	150	160	170	208	312	416	528	754
Cigüeñal	Rectificar bancada	280	420	560	364	546	728	925	1,320
	Rectificar cigüeñal	300	450	450	390	585	585	743	1,061
	Rectificar árbol	28 c/punto	28 c/punto	28 c/punto	63	63	63	80	114
Cabezas	Rectificar asientos	280	420	560	364	546	728	925	1,320
	Rectificar válvulas	104	156	208	135	203	270	343	490
	Cambiar guías	200	300	400	260	390	520	660	944
	Rimar guías	200	300	400	260	390	520	660	944
	Adaptar guías s/guías	240	360	480	312	468	624	792	1,132
	Asientos nuevos sin rectific. acero	70 C/U	70 C/U	70 C/U	70 C/U	70 C/U	70 C/U	70 C/U	70 C/U
	Asientos nuevos sin rectific. hierro	40 C/U	40 C/U	40 C/U	40 C/U	40 C/U	40 C/U	40 C/U	40 C/U
	Calibrar válvulas	280	420	560	364	546	728	925	1,320
	Caja para sellos	200	300	400	260	390	520	660	944
	Cepillar cabeza	200	400	400	300	600	800	1,016	1,451
	Bielas	Rectificar bielas	120	180	240	180	270	360	457
Rimar bielas		120	180	240	180	270	360	457	653
Armar bielas		120	180	240	180	270	360	457	653
Alinear bielas		60	90	120	90	135	180	229	326
Ajuste bielas a cigüeñal		120	180	240	180	270	360	457	653

*Motores especiales: Triton, Kodiak, Cadillacs, Aplicaciones especiales

Otros trabajos	Carrete bronce/hierro	380	
	Rimar carte V.W. sobre medi	380	
	Tornear carrete	80	
	Rellenar ranura árbol V.W.	180	
	Helicoil normal	50	100\$ a domicilio
	Helicoil especial	60	120\$ a domicilio
	Cambio de sellos (carburados)	30 c/u	60\$ a domicilio
	Cambio sellos fuel Inyection regulares	40 c/u	80 \$ c/u a domicilio
	Adaptar me. árbol Caribe "K"	1100	
	Barrenar cigüeñal y volante	300	
	Cambio metal cigüeñal V.W.	60	
	Barrenar cigüeñal y volante armado	400	
	Rectificar c/punto	28	
	Cambio de birlos s/birlos	30	
	Cambio de engranes cigüeñal o árbol c/u	50	
	Ceja cigüeñal y casquillo pista cigüeñal	230	

Fuel Inyection regulares: Marquis, Neon, Intrepid, Concorde, Caribe, 2000 Mistubishi Mazda, Nissan 2.4, etc. Desarmado de bielas sin responsabilidad para el taller

